






技术要求:

- 1、围板、侧板、法兰点焊牢固，不得有松动。
- 2、导风板与风机部件用螺钉连接。
- 3、电机安装牢固，电机功率根据客户要求。
- 4、风机运转正常，不能有较大的摆动和抖动。
- 5、外观平整，不得有划伤现象。

						总装图						常州五王电机有限公司													
												阶段标记						重量		比例		φ 150×30离心风机(I)			
标 记	处数	分 区		更改文件号	签 名																	年、月、日	LX150×30(I)		
设计				标准化											1100101220150030										
审核																									
工 艺				批准			共 张 第 张																		

10	GB/T818-2000	十字槽盘头螺钉	3	20 M5x8			
9	LX150x30-03-Z1	电机扇叶组件	1				
8	LX150x30-03	电机部件	1	230V/50HZ 42W 1600rpm			引线长500
7	LX150x30-02-05	法兰	1				
6	LX150x30-02-03	围板	1	ST12 δ=1.2			
5	GB/T818-2000	十字槽盘头螺钉	7	20 M5x6			
4	LX150x30-02-02	左侧板	1	ST12 δ=0.5			
3	LX150x30-01	叶轮部件	1	ST12 δ=1			
2	LX150x30-02-01	右侧板	1	ST12 δ=1			
1	LX150x30-02-04	导风板	1	ST12 δ=1			
序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		